



Действительно с 15 ноября 2005

## WB400

HT/LH REDUCER

### Описание

Разбавитель для Cromax<sup>®</sup>, в условиях высокой температуры/низкой влажности воздуха. Композиция на основе специального воды, специальных растворителей и связующих.

### Продукты

WB400    HT/LH Разбавитель

### Свойства

- Продукт разработан для оптимального нанесения Cromax<sup>®</sup> в низкой влажности воздуха и/или условиях высокой температуры. Обеспечивает хорошее растворение перепыла и прекрасный внешний вид.

### Рекомендации по применению

- Подготовить продукт согласно технической документации на базовое покрытие на водной основе Cromax<sup>®</sup>.
- Использовать максимально до 5 % WB400 в готовом к нанесению базовом покрытии Cromax<sup>®</sup>.

### Очистка оборудования

Использовать дистиллированную воду и специальное оборудование для очистки пистолета.



Действительно с 15 ноября 2005

# WB400

HT/LH REDUCER

## Ликвидация отходов

- Отработанные сливные воды могут быть обработаны коагулирующим агентом 1617WB, который высаживает твердые частицы и снижает расход хим. реактивов на 60 % и выше.
- Методика  
К сливным водам добавить 1 % 1617WB и тщательно мешать 3-5 минут (с использованием миксера) пока не начнется седиментация твердых частиц. Отфильтровать образовавшийся осадок. Осадок и сливные воды обработать в соответствии с местными экологическими нормативами.

| Продукты | Упаковка<br>(л) | Срок хранения при 20°C<br>(лет) | VOC<br>(г/л) | Плотность<br>(кг/л) |
|----------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| WB400    | 1               | 2                               | 469          | 1,003               |

## Примечания

- Покрасочный пистолет должен быть изготовлен из нержавеющей стали.
- WB400 очень чувствителен к загрязнениям, плотно закрывать банку сразу после использования.
- Смешивайте краску Cromax® в пластиковых емкостях, используя пластиковые линейки.
- Хранить материал при температуре 5°C - 35°C.
- Перед применением выдержать материал при норм. температуре (18-25°C).

## Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.