



Действительно с 1 марта 2005

1617WB

COAGULANT

Описание

Коагулянт для базового покрытия на водной основе Cromax®.

Продукты

1617WB Коагулянт

Рекомендации по применению

- Добавить 1617WB: 400 г коагулянта на 40 л сливных вод (отходов, полученных при работе с краской на водной основе).
- Тщательно перемешать раствор на миксере - не менее 3-5 мин.
- Через несколько минут начнется осаждение твердых частиц. Полученный осадок представляет собой коагулят краски на водной основе. Процесс завершается, когда сливные воды выглядят совершенно чистыми!
- Скоагулировавший материал следует отфильтровать и утилизировать как химические отходы (можно соединить с другими отходами 2К материалов).
- Воду, прошедшую обработку коагулянтom, можно вылить в канализацию - если местная администрация выдала соответствующее разрешение.

Примечания

- Следует иметь специальные материалы для очистки оборудования, используемого при работе с красками на водной основе.
- Плотнo закрывать банку с 1617WB сразу после использования, поскольку продукт чувствителен к влаге воздуха.
- Сливные воды должны содержать только краску на водной основе, присутствие следов материалов на основе растворителя не допускается.
- Ни в коем случае нельзя использовать воду, прошедшую обработку коагулянтom, для разведения или приготовления свежей краски на водной основе.



Действительно с 1 марта 2005

1617WB

COAGULANT

Продукты	Срок хранения при 20°C (л)	Хранение при 20°C (лет)
1617WB	0,5	4

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.