

Действительно с 15 ноября 2005

690S

Описание

2-компонентный лак, основанный на технологиях high build (высокая толщина покрытия), для использования в системе база/лак. Композиция на основе акрилового сополимера.

Продукты

690S Hi-Build лак


AK260 High Solids активатор 256S Быстрый активатор

Свойства

- Сочетает легкость нанесения с минимальным риском усадки.
- Великолепный внешний вид в сочетании с быстрой сушкой.
- Имеет превосходную стойкость к повреждению, прекрасно выдерживает химическое и атмосферное воздействие; результат долговечный зеркальный блеск.
- Может быть использован для точечного, панельного и полного ремонта.

Подложки

- базовые покрытия Centari® 600 и Centari® 6000
- все заводские покрытия, очищенные и отшлифованные (не рекомендуется для термопластичных акриловых покрытий)






Действительно с 15 ноября 2005

690S HI-BUILD CLEAR

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Смешивание		Ста	Стандартный		Точечный ремонт			
A + B			Объем	N	Bec	Объем	Bec		
/2		690S	3		100	3	100		
		AK260	1		35	-	-		
		256S	-		-	1	35		
	VOC	AK260	532 г/лит	р					
		256S	553 г/лит	p					
A B	Жизнеспособ-	AK260	3 ч						
	ность при 20°С	256S	2 ч						
	Вязкость	DIN 4	16-18 сек						
	распыления	FORD 4	16-18 сек						
	при 20°C	AFNOR 4	18-20 сек						
	Оборудование		Размер с	Размер сопла		Дистанция			
	для	Верхняя подача	1,4-1,6 м	1,4-1,6 мм			15-20 см		
	распыления	Нижняя подача	1,6-1,8 мм			15-20 см			
		HVLP	1,3-1,5 м	M		10-15 см			
		Под давлением	1,0-1,2 м	M		15-20 см			
N 0	Давление	Верхняя подача	3-4 бар						
	распыления	Нижняя подача	3-4 бар						
		HVLP	0,7 бар на выходе						
		Под давлением	4 бар						
	Количество	2							
T	слоев								
),),)	Выдержка	5 мин. между слоями.							
(1(1(5 мин. перед ускорень							
[Толщина слоя	45-65 μ							
	Сушка	·	AK260		256S				
	·		20°C	30 м	ин. х 60°C	20°C	20 мин. х 60°C		
		От пыли	20 мин.	I	немедл.	15 мин.	немедл.		
		Монтажная прочн.	6 ч		немедл.	2 ч	немедл.		
		Полное высыхание	ночь	3	30 мин.	6 ч	30 мин.		
	ИК сушка*	Выдержка	5 мин.		* даннь	ые для источ	ника		
	•	Дистанция	80 см		инфра	акрасного из	злучения с		
		1/2 мощности	5 мин.		корот	кими/средн	ими волнами		
		Полная мощность	15-20 ми	Н.	-	_			
Hanna	ини тонин и подпродт					~	27122222111 777		

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.





Действительно с 15 ноября 2005

690S

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Ремонтируемая панель должна быть тщательно подготовлена к нанесению базового слоя:

- 1. Вымыть поверхность с водой и мылом.
- 2. Обезжирить 3919S или 3910WB, вытереть насухо чистой ветошью.
- 3. Отремонтировать согласно повреждению.
- 4. Мокрая шлифовка оставшейся поверхн. P1200 или обработка абразивом 600S.
- 5. Обезжирить 3920S или 3911WB и вытереть насухо чистой ветошью.
- 6. Протереть салфеткой с липким слоем tack rag.
- 7. Нанести базовое покрытие Centari[®] 600 или Centari[®] 6000.

Нанесение лака

690S наносится в 2 слоя непосредственно поверх Centari[®] 600 или Centari[®] 6000. Выдержка 5 мин. после нанесения базового покрытия.

Химическая устойчивость


Полностью высушенное покрытие 690S устойчиво к непродолжительному воздействию следующих химикатов:

гидроксид натрия	20 %	электролит
серная кислота	25 %	толуол
соляная кислота	20 %	ксилол
фосфорная кислота	20 %	гликоль
	10.0/	

аммиак 10 % тормозная жидкость, бензин

Очистка оборудования

Использовать 3608S.





Действительно с 15 ноября 2005

690S

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)

Перекрашивание

После полного высыхания.

Данные по продукту

Исходная вязкость: 40-50 ср

Теоретическая укрывистость: 7,7 кв.м/л готового к применению, при рекомендуемой толщине

слоя


Продукты	Упаковка (л)	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
690S	1 - 5	2	0,965
690S AK260	1 - 5	2	1,023
256S	1 - 5	2	0,995

Примечания

- При необходимости можно разбавить продукт растворителями для базового покрытия Centari® (максимум 5 %).
- Плотно закрывать банки с AK260 и 256S сразу после использования, т.к. они реагируют с влагой воздуха и теряют отверждающую способность.
- Не смешивать активированный материал с неактивированным.
- Использование 256S может сказаться на внешнем виде, не рекомендуется сушка при 80°C.
- Для окраски внутренних частей рекомендуется использование 421R (см. специальную техническую информацию) или 256S.
- Слишком сухое распыление лака при точечном ремонте может быть устранено распылением растворителя AK350 при очень низком давлении. Данная операция должна быть выполнена в течение 10 мин. после нанесения лака. Не рекомпендуется использовать данный прием на горизонтальных поверхностях.
- Для получения структурного/матового покрытия см. специальную техническую информацию.
- Для гибких систем см. специальную техническую информацию.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°С).

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.





Действительно с 15 ноября 2005

690S

СИСТЕМЫ РЕМОНТА


Полный ремонт

Будьте внимательны к методу нанесения. Процесс распыления должен гарантировать точное растворение перепыла, которое происходит в течение 2 мин. после нанесения лака. Необходимо избегать сухого распыления.

Точечный ремонт: метод с использованием растворителя AK350 Centari®

Точечный ремонт с Centari[®] 600 или Centari[®] 6000. Если вся поверхность детали, на которой проводился точечный ремонт, не может быть покрыта прозрачным лаком, если необходимо сделать плавный переход на прозрачном лаке, рекомендуется следующая технология:

- ① Нанести 1-й слой 690S поверх базового покрытия.
- ② Нанести 2-й слой 690S, перекрывая предыдущий.
- Вариант: разбавить 1 часть 690S 1-й частью АК350 и нанести 1 слой разбавленного лака 690S поверх границы перехода.
- ④ Нанести чистый растворитель АК350 на область перехода.
- ! Поверхность должна быть тщательно подготовлена к нанесению базового покрытия (см. раздел Подготовка поверхности).
- ! Не наносите растворитель АК350 на области, не подлежащие ремонту.



Если заметна разница в блеске старой и отремонтированной поверхности, воспользуйтесь абразивными пастами 1500S или 3000S после полного отверждения покрытия.

